

Fastransfer

Sebastian Barranca 1556 Tend. B-208, La Victoria, Lima 13 - Perú
Phone: 323-3291 Desde un celular 01-323-3291 Internacional: 51-1-323-3291
www.fastransfer.net

Fastransfer I es compatible con la mayoría de copiadoras e impresoras láser con **fusor de aceite**. aquí tiene algunos modelos:



Copiadoras Canon CLC-700, 800, 900, 950, 1000, 1180

Impresoras Phaser 780, 560

Imprimir la Imagen al Espejo.

En las copiadoras **usar by-pass** o alimentación automática.

En el tipo de papel usar **el mas grueso**.

El lado de la imagen se coloca **boca arriba** en la bandeja.

Modo de alimentación en la bandeja:

Papel tamaño A4 (21.0 x 29.7 cm) por el borde largo hasta 30 hojas.

Papel tamaño A3 (29.7 x 42.0 cm) por el borde corto hasta 20 hojas.

Una **Plancha** de casa convencional no proporciona una transferencia de imagen satisfactoria no recomendada.



Ajustar la temperatura a **177°C a 182°C** (350 °f- 360 °f).

Ajuste la presión a media aprox **40 psi** = 40 lb de presión.

Corte la imagen sin dejar un borde.

Coloque el papel de transferencia sobre la prenda y presionar durante

8 a 10 segundos.

Retire inmediatamente el papel mientras está caliente

Aplicacion de fotos e imágenes.



Prendas **blancas** o colores **pastel**.

El mejor rendimiento se obtiene en **100% algodón, poliéster, poli-algodón 50/50 y lienzo sin tratar.**

Recomendaciones para el **lavado**



Gire la prenda **al revés**.

Lavar a mano o máquina con **agua tibia o fría**.

No utilice suavizante de telas o blanqueador.

Seque a temperatura baja. **No lavar en seco!**

Para aclarar la imagen en la tela después del lavado, planchar a media temperatura **NO sobre la imagen.**

* al estampar rocíe la camiseta con un poco de agua, aplique un poco de calor (plancha), a continuación, aplicar la transferencia.

IMPORTANTE: Conserve el papel Fastransfer I en la bolsa de plástico hasta su uso posterior. Esto evitará que la humedad entre en el papel. Cierre la bolsa después de cada uso.